


発行日 発行所 新日 TEL 052-331-5356 編集者
 3ヶ月毎1回 名古屋市中川区山王一丁目8-28 FAX 052-331-4010 秋山学



特集 事業損失 事例の二

先回平成元年二月一日発行第三号において、一般建物の図面作成から積算までの補償CAD&積算システムと業務のサンプルを添付し御紹介をしましたが、この件に関し多数の内容の問い合わせ

はじめ、サンプルまでの添付に際し、好ましくないとのお返事等もいただきましたが、深く反省するしだいです。今後は情報の交換、及び情報収集のための情報

ウナギに対する事業損失の補償

池のクラック
 ウナギに対する事業損失について第二号、第三号に記載の如く

この新たな補償問題が生じた。一般的には、水の循環が行なわれ、井戸による補給で賄えるわずかな減水程度ならば何ら支障はなく、もともと多かれ少なかれ養鱈池の漏水は発生していたことは充分考

① 在籍に對しある一定の時期を定め在籍を全て処分し、以後営業を休止する場合
 ② 工事期間中に入荷予定のシラスをストップし、一サイクルの営業を休止する等の補償をした場合
 工事期間中コンクリート製の養鱈池は鱈がいなくても、工事によって発生する地盤振動・地盤沈下等の影響下にある。本案件は鱈に對する補償が行なわれ鱈不在の場で工事が遂行出来るものと安心して工事がなされたものであった。ところが工事後、養鱈場がシラスを導入し営業を再開しようとして池に水張りを行ったところ池の減水が著しく、一昼夜に半分ほどになってしま

③ 地盤変動が発生する工事であるか
 ④ 地下水の変動を伴う工事であるか
 等について施工者と充分協議して家屋調査にのぞむことが必要です。すなわちある程度は工事の個性を鑑み、発生しうる建物等への損傷を予測し、その箇所については念入りな調査を行う

池のクラック

種々の角度からの問題発生の予測が大切と痛感した次第です。(永井)

家屋事前調査の心構え

事業損失防止調査として家屋調査を行って工事が完了し事後調査の段階に入った際に、所有者からこの損傷は工事前にはなかったものが工事後に新たに発生したとの主張がなされ、その部分について事前調査において調査または写真撮影がされていなかったため困ることがあります。補償コンサルタントとして資質の欠如といわれればそれまで

漁業補償調査に思う

稚アユの放流
 先日、稚アユの放流状況の調査に行ってきた。久しぶりに見る風景は冬景色から一変しており川の水は温み、満開の山桜が随所に見られ、木々の芽吹く緑が爽やかな春の装いの中を、水槽で運ばれてきた稚アユを、ホースであちらこちらに溜す中心に放流して行きます。体長7~8cm、体重5g前後のチビスケアユは川に放たれると最初は驚いたように泳ぎ回ります。またアユのシーズンがやって来る。(小澤)

① 工事施工位置と施工規模

非常に複雑といえます。最近の建設工事では、無騒音無振動工法が発達したものの重機類の走行等もあり、距離五~二〇メートルで六五~七五デシベル程度と考えると地盤振動の複雑性及び建物の構造・共振による増幅を加味すれば七〇~八〇デシベルの振動が伝播しうることもあります。七〇~八〇デシベルの振動値については、建物の地盤・建物の構造・新旧・施工程度等によつて

振動レベル	記 事
〜 63 db	ほとんど無感
63 ~ 68 db	ようやく感じる
68 ~ 75 db	よく感じる
75 ~ 86 db	少ないが被害は発生する
86 ~ 95 db	亀裂等の被害が生ずる
95 db ~	かなりの被害が発生する

建物等の損傷と工事振動との因果関係
 ② 地中を伝播するもの
 ③ 地層の不連続面を反射して伝播するもの
 等これらの振動の合成振動として対象の建物等に影響を与えるもので、地盤の状況により増幅減衰をくり返しながらやがては減衰していくものであるが、その伝播の過程は

社員プロフィール
 補償調査部 小阪浩治(26歳)
 ついこの間まで学生だった自分が、この会社に入社して今年で3年になります。何もわからない間に1年が過ぎ、見様見まねで2年が経ちました。考えてみれば、本当にあっという間に過ぎたように思います。自分は野球が好きで、会社の野球部に入っています。

一昨年は測量業協会の大会で1回戦負けでしたが、昨年は強力な新人が入社したおかげ3位に入賞しました。また、今年も大会の季節になったので、皆でワイワイいながら練習に汗を流しています。なお、私ことながら諸先輩を出し抜き、4月22日結婚にゴールインしました。みなが羨むような家庭を築くよう、がんばる覚悟です。